



Slim-Frame „light 16“ *Slim-Frame “light 16“*



Der Slim-Frame „light 16“ Rahmen wird in vier Rahmenteilen nach Maßanforderung und Zubehör geliefert.

The Slim-Frame „light 16“ frame is delivered in four sections, depending on the measurements required and accessories supplied.


1



Die vier Eckwinkel werden zunächst in zwei gleichlange Rahmenprofile (jeweils einer) seitlich in die dafür vorgesehenen Profilkammern eingeschoben. Ebenso werden die weiteren Profilteile auf die Winkelverbindung aufgeschoben.

The four corner angles are initially pushed sideways into two frame profiles of equal length (one of each), using the hollows provided in the profile section. Further profile elements are then pushed onto the angle adapter.


2



Mittels Imbusspanner (Sechskant-Schraubendreher) werden die Profilrahmen an allen vier Ecken passgenau zusammengefügt und verschraubt.

Use a hexagon-headed screwdriver to join the profile frames carefully together at all four corners and screw them into place.

3



Der so gefertigte Rahmen kann je nach Bedarf an seinem Bestimmungsort fest montiert oder später mit den eingespannten Aufsichtsmotiven aufgehängt werden.

The fully-mounted frame can then be fixed in position at its place of use or subsequently hung with the tensioned decorative or theme elements.

4



Motivwechsel - Rahmenlose Systeme *Graphic change - frameless systems*



Das Aufsichtsmotiv muss größer sein als das Außenmaß des Rahmen oder Leuchtkasten. Wir empfehlen:

Trevira Material für unbeleuchtete Systeme
Megalight für beleuchtete Systeme

Materialzugabe umlaufend 10 mm

Diese Angaben dienen als Anhaltspunkt und liefern nicht für alle Materialien eine verbindliche Passgenauigkeit.

Für das Einsetzen des Motives sollten weiße Handschuhe verwendet werden.

The graphic must be larger than the outer dimensions of the frame or Lightbox system. We recommend:


*Trevira fabric material for non-illuminated systems
Megalight material for illuminated systems*

Overmeasure of material: 10 mm all around

These indications are designed for purposes of guidance. They do not provide guaranteed dimensions for any material in particular.

Please use white gloves while you insert the graphic.

1



Die bedruckten Materialien werden auf Maß geschnitten und mit einem speziellen Flach-Gummikeder vernäht bzw. konfektioniert.

The printed materials are cut to size and edge-stitched with a special flat rubber bar.

2



An den 4 Ecken beginnend drehen Sie die angenähte Gummilippe mit beiden Händen um 90 Grad nach innen.

Die Gummileiste ist somit nicht mehr erkennbar und kann in das Rahmenprofil eingesetzt werden.


Danach drücken Sie das Motiv umlaufend ein.

Starting at the four corners, use both hands to fold the sewn-on rubber strip inwards by 90°.

The rubber strip is thus no longer visible and can be pushed into the frame profile.

Afterwards you can go on pushing in the graphic down the long sides accordingly.

3



Bei Bedarf das Motiv rund herum im Rahmen nochmals andrücken. Somit erhalten Sie eine glatte Motivoberfläche. Für einen Motivwechsel ziehen Sie das Motiv wieder aus dem Rahmen heraus.

If required, go around the material once more, pushing it further into the frame. This will ensure that the material is correctly tensioned and free of creases. To change the material design, pull it out of the frame.

4



Wir wünschen Ihnen Viel Erfolg bei Ihrer individuellen Präsentation!

We wish you a lot of success with your individual presentation!

5

